

产品说明书

威福 WR-10 色差仪

产品概述

品牌	威福	型号	WR-10
产地	中国	品名	色差仪

规格参数

型号	WR-10
显示模式	CIELAB
色差公式	ΔE^*ab
照明方式	CIE推荐方式：8/d
光源	D65
传感器	集成光电二极管阵列
观察者	CIE10°标准观察者
测量量程	L:0至100
重复精度	$\Delta E < 0.08$ (测白板30次取其偏差平均值)
仪器台间差	$\Delta E < 0.2$
测量时间	1.0秒
数据存储容量	标样数据100条, 每条标样下100条试样数据
语言模式	简体中文、英文
电池电量	锂电池充满电后可测量5000次
灯泡寿命	5年大于160万次测量
显示屏	TFT真彩显示 2.8inch@(16:9)
外置通信接口	USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps)
操作温度范围	0°C-40°C (32°F-104°F)
存储温度范围	-20°C-50°C (-4°F-122°F)
湿度范围	相对湿度低于85% 无凝露
仪器重量	700g
仪器尺寸	199x68x90mm
外包装尺寸	400x240x340mm
标配附件	3000mAH锂电池、电源适配器、说明书、保修卡
可选附件	粉末测试盒、微型打印机

注意：除【WR-10 色差仪】外，如有其他型号规格参数仅作对比参考。

包装清单

主机x1、3000mAH锂电池x1、电源适配器x1、说明书x1、保修卡x1

售后保障

保修天数：365天

一、以下情况不属于免费保修范围，厂家可提供有偿服务：

- 1、未按使用说明书的要求安装、使用、维护或保管导致的产品故障或损坏；
- 2、产品型号、序列号与产品不符；
- 3、非厂家及本商城人员的私自拆装维修；
- 4、意外因素或人为因素导致的产品损坏；
- 5、客户发回返修途中，由于运输所导致的损坏；
- 6、因不可抗拒，如地震、火灾等导致的产品故障或损坏；
- 7、其他非产品本身涉及的技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；
- 8、因使用产品行为导致的其他间接损坏或损失。

二、下列情况属于免费维修范围，厂家可提供一年的无偿维修服务：

- 1、本产品自售出之日起一年内的保修，保修时须提交此单及销售凭据；
- 2、由于产品本身的质量问题而引起的故障。

注：此保修条款，厂家保留最终解释权。

【注】本说明书由南北潮商城(www.nbchao.com)自动生成，仅限于购买南北潮商城商品的用户使用。

生成日期：2016年02月23日